

Cultures

randes

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

# **POITOU - CHARENTES**

Bulletin Technique nº 06 du 12 Mars 2002 - 1 page

# COLZA: Stade D1 à E Charançons de la tige

Les captures ont augmenté significativement sur de nombreux secteurs sans toutefois atteindre des sommets. Cent douze captures sont enregistrées à ce jour dont 83 sur 2 cuvettes du même poste à Vihhonneur (16).

Une large majorité des parcelles a atteint le stade tige 20 cm marquant la fin de sensibilité de la culture au ravageur. La semaine va être favorable à la pousse du colza et défavorable aux charançons. Les traitements sont injustifiés sauf sur quelques parcelles tardives qui n'auraient pas atteint le stade tige 20 cm.

# Méligèthes

Dix sept captures seulement à ce jour. Le temps ne va pas être favorable au ravageur pour les sept jours à venir. On va déboucher très vite sur la fin de sensibilité de la culture (E à F1).

Le traitement est inutile cette année (voir note commune du bulletin n° 4).

### **Pucerons**

Les pucerons cendrés sont présents sur bon nombre de parcelles ; les rechercher dans les boutons floraux où ils peuvent occasionner des avortements. La culture est actuellement au **stade très sensi**ble.

Une intervention avec un aphicide spécifique est à envisager si vous avez 1 à 2 colonies au mètre carré.

### Maladies

Les cultures sont saines. Les traitements sont inutiles.

# POIS: Stade levée à 6 feuilles Sitones

Léger début d'activité du ravageur sur la façade atlantique.

Il est trop tôt pour intervenir.

## BLE: Stade fin tallage à épi 2 cm Piétin-verse

Pour des levées d'Octobre-début Novembre, le risque climatique a légèrement progressé avec une nouvelle contamination secondaire, cependant il reste en retrait par rapport aux années précédentes et l'écart correspondant aux 2 types de situation est stable depuis 2 mois (voir graphe ci-dessous).

# \* Stratégie à base de prochloraze seul :

intervenir du 18 au 22 pour les parcelles à risque parcellaire élevé dépassant le stade épi 1 cm à cette période; pour les autres types de parcelles, différer l'intervention éventuelle.

#### \* Autres stratégies :

Il est trop tôt pour intervenir.



#### **COLZA**

Charançons de la tige : Ne pas intervenir

#### **POIS**

Sitones:
A surveiller

#### **BLE**


Piétin-verse : Intervention à raisonner

Service Régional de la Protection des Végétaux 13, route de la Forêt 86 580 BIARD Tél.: 05.49.62.98.25 Fax: 05.49.62.98.26

Directeur gérant : L. JUILLARD-CONDAT

Site internet:
www.srpvpoltoucharentes.com
E-mail:
srpv.draf-poltoucharentes@agriculture.gouv.fr

Publication périodique C.P.P.A.P. nº 2139 AD ISSN nº 02294 470



D340 Jo 40830